




Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000HRS"

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3177	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	14898.1 HRS

REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA

