




Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS"

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS


LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS


LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS


LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF-3152	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11925.6 HRS

HOROMETRO

