



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS”

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF 3154	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS

