



|          |               |              |          |            |           |            |           |            |             |
|----------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Empresa: | PUNTO A PUNTO | Solicitante: |          | Código QR: | VHSA-0316 | N. Orden:  | KAUF 3151 | Fecha:     | 13/01/2026  |
| Equipo:  | TOYOTA        | Modelo:      | 32-8FG25 | Serie:     | 36767     | Ubicación: | MERIDA    | Horómetro: | 18711.2 HRS |

## "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250HRS"

### REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## LUBRICADO DE CADENAS





|                 |               |                     |          |                   |           |                   |           |                   |             |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | PUNTO A PUNTO | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF 3151 | <b>Fecha:</b>     | 13/01/2026  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA        | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25 | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA    | <b>Horómetro:</b> | 18711.2 HRS |

## HOROMETRO

