



Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS”

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIA





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A DETALLE





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A DETALLE





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A DETALLE





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PLANJTA NUEVA ECOLOGICA DE TAB	Solicitante:		Código QR:	MO-39	N. Orden:	KAUF 3101	Fecha:	17/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H367	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	986.5 HRS

HOROMETRO

