



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*SUMINISTROS DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS



*SUMINISTROS DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA SEBADORA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SUCCION Y RETORNO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

LAVADO DE ENFRIADOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

LIMPIEZA DE TAMBORES





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

DESARMADO DE SISTEMA DE FRENOS PARA LIMPIEZA DE BALATAS





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

ENGRASADO DE BALERO DE MAZA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

DESARMADO DE SISTEMA DE FRENO PARA LIMPIEZA DE BALATA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

***REVISION DE NIVELES CORRECTOS**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*LIMPIEZA DE CADENA DE MASTIL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

*LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS


*LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

HOROMETRO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF 3082	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	11838.5HRS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000HRS”

