



Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

“REEMPLAZO DE REFACCIONES COTIZADAS, REPARANDO MECANISMO DE ACELERADOR”

• **REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA**





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADO





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETORNO DE BANCO HIDRAULICO





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE CLAXON UNIVERSAL





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO**





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

- REEMPLAZO DE REFACCIONES COTIZADAS, REPARANDO MECANISMO DE ACELERADOR





Empresa:	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0039	N. Orden:	KAUF 3260	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3534731	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	61.3

