



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF 3274	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	0611HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRAULICO Y MANGUERA DAÑADA”


- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR VIAJERAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF 3274	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	0611HRS


- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR VIAJERAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF 3274	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	0611HRS

- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR VIAJERAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF 3274	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	0611HRS

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF 3274	Fecha:	29/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	0611HRS

- FUGA DE ACEITE HIDRAULICO Y MANGUERA DAÑADA

