




Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

*LUBRICADO DE CADENA





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

***VISTA GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF3321	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,253 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BOMBA DE AGUA PRESENTA MOVIMIENTO ANORMAL