



Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE TRANSMISIÓN Y FILTRO DE MOTOR

- FILTRO DE AIRE DEL MOTOR: GARANTIZA QUE EL AIRE QUE LLEGA A LOS CILINDROS PARA LA COMBUSTIÓN ESTÉ LIMPIO, EVITANDO LA ENTRADA DE SUCIEDAD QUE DAÑA PISTONES Y CILINDROS.
- FILTRO DE ACEITE: RETIENE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS METÁLICAS DENTRO DEL ACEITE PARA EVITAR QUE CIRCULEN POR EL MOTOR, PROLONGANDO SU VIDA ÚTIL.
- FILTRO DE TRANSMISIÓN: ES UN COMPONENTE CRÍTICO DISEÑADO PARA RETENER IMPUREZAS, PARTÍCULAS METÁLICAS Y CONTAMINANTES DEL FLUIDO DE TRANSMISIÓN (ATF) O ACEITE HIDRÁULICO, ASEGURANDO UNA LUBRICACIÓN LIMPIA Y MANTENIENDO LA PRESIÓN ADECUADA EN LA CAJA DE CAMBIOS. SU CORRECTA OPERACIÓN PREVIENE EL DESGASTE PREMATURO DE LOS EMBRAGUES Y BANDAS

LOS FILTROS SON COMPONENTES ESENCIALES DE MANTENIMIENTO DISEÑADOS PARA PROTEGER EL MOTOR DE LA CONTAMINACIÓN, REDUCIR EL DESGASTE INTERNO Y ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN ENTORNOS DE TRABAJO EXIGENTES






Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO BUJÍAS.

- GENERALMENTE, SE RECOMIENDA CAMBIAR LAS BUJÍAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS 1,000 HORAS, AUNQUE DEBEN INSPECCIONARSE PERIÓDICAMENTE, ESPECIALMENTE SI HAY DIFICULTADES DE ARRANQUE YA QUE SIRVE PARA MANTENER EL MOTOR ENCENDIENDO CORRECTAMENTE, GARANTIZANDO UNA COMBUSTIÓN EFICIENTE





Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.

- EL REEMPLAZO DE LA BANDA DE MOTOR ES UNA DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁS CRÍTICAS, YA QUE SU ROTURA PUEDE PROVOCAR DAÑOS INTERNOS SEVEROS EN EL MOTOR, PARADAS NO PLANIFICADAS DE LA PRODUCCIÓN Y REPARACIONES SUMAMENTE COSTOSAS.





Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIADOR

- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RADIADOR ES CRUCIAL PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS, E INCLUYE LIMPIEZA EXTERNA CON AIRE COMPRIMIDO/AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR RESIDUOS, INSPECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN DE MANGUERAS, TAPÓN Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE.



LUBRICACIÓN DE CADENAS

- PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y ASEGURAR LA SEGURIDAD. REQUIERE UNA LIMPIEZA PREVIA DE IMPUREZAS Y LA APLICACIÓN DE UN LUBRICANTE SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD.



Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE ATF (TRANSMISIÓN)

- ES UN FLUIDO HIDRÁULICO ESENCIAL QUE SIRVE PRINCIPALMENTE PARA LUBRICAR, ENFRIAR Y PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y EL CONVERTIDOR DE PAR.

ANTES DE MTTO. PREVENTIVO



DESPUES DE MTTO. PREVENTIVO






Empresa: AGAVES DEL LLANO	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:	Modelo:	Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE FLUIDOS DE NIVELES

(ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR, LIQUIDO DE TRANSMISIÓN, LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE)

- **FLUIDO HIDRÁULICO:** SU DEGRADACIÓN REDUCE LA CAPACIDAD DE CARGA Y PROVOCA MOVIMIENTOS LENTOS O FALLOS EN EL SISTEMA.
- **ACEITE DE MOTOR:** MANTIENE LOS COMPONENTES LUBRICADOS, EVITANDO EL DESGASTE EXCESIVO Y ASEGURANDO UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.
- **REFRIGERANTE:** FUNDAMENTAL PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR, ESPECIALMENTE EN CONDICIONES DE TRABAJO INTENSAS.





Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:**LIMPIEZA Y LAVADO EN GENERAL.**



Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:

LIMPIEZA Y LAVADO EN GENERAL.





Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES:**HOROMETRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**



Empresa:	AGAVES DEL LLANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0576	N. Orden:	KAUF3338	Fecha:	18/02/2026
Equipo:		Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	3889 HRS

OBSERVACIONES: REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD (MONTACARGAS)

1. REQUIERE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR (SE ENCUENTRA ROTA).
2. REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL LADO CAJA.
3. REEMPLAZO DE RETEN DE TRANSMISIÓN DE BOMBA.
4. REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO.
5. REQUIERE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS.
6. REEMPLAZO DE ORBITROL Y SELLOS DE CONEXIÓN.
7. REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DE AMBOS LADOS.
8. REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE.

