



Empresa:	PAPAS PREMIUN	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/02/2026
Equipo:	MONT-36	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	19178.7 HRS

OBSERVACIONES:

FALLA REPORTADA: NO DESPLAZA

- SE REALIZA CORRECTIVO EN PLACA DE DESPLAZAMIENTO YA QUE SE QUEBRÓ Y SE PROCEDIÓ A SOLDAR LA PLACA COMPLETA.

ANTES



DESPUÉS





Empresa:	PAPAS PREMIUN	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/02/2026
Equipo:	MONT-36	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	19178.7 HRS

OBSERVACIONES:

FALLA REPORTADA: NO DESPLAZA

- SE NIVELA ACEITE HIDRÁULICO (1 L)

