

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70023968

Reparación

SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirón - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 86029		Tel: 9533510560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliete:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3565
Solicitante:		Fecha:	09/Mar/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0154
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON			
FALLA REPORTADA			
CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
SERVICIO			
SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
OBSERVACIONES			
-Se Centran horquillas correctamente			
Fecha del Servicio: 09/03/26		Monómetro: 11480	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70023968

Reparación

SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirón - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3565
Solicitante:		Fecha:	09/Mar/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0154
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONIT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON			
FALLA REPORTADA			
CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
SERVICIO			
SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
OBSERVACIONES			
-Se Centran horquillas correctamente			
Fecha del Servicio: 09/03/2026		Monitoreo: 11490	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70023968

Reparación

SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jacua Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel.: 993357050 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3565
Solicitante:	AGENCIA VHSA	Fecha:	09/Mar/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0154
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON			
FALLA REPORTADA			
CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
SERVICIO			
T.000000 SERVICIO SERVICIO DE CENTRAR BIEN LAS HORQUILLAS			
OBSERVACIONES			
-Se Centran horquillas correctamente			
Fecha del Servicio: 09/03/26		Horómetro: 11480	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO