




Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3285	Fecha:	04/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/A



*REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3285	Fecha:	04/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/A

*REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3285	Fecha:	04/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/A

***INSTALACIÓN DE FUSILERA NUEVA CON REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3285	Fecha:	04/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/A

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y CRUCETA DE DIFERENCIAL

