




Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS


***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE**





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE DIFERENCIAL Y ANTICONGELANTE





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE BUJIAS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*LIMPIEZA DE TANQUE, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS HIDRÁULICOS





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*LAVADO GENERAL DEL EQUIPO Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR Y JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISIÓN Y PALANCA DE AVANCE Y REVERSA





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO DE KIT DE BAQUELAS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS

