



Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE MOTOR





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS


REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS


ENGRASADO GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (LUCES, TORRETA, CLAXON, ALARMA DE REVERSA)





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS


LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF3452	Fecha:	25/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1732 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE REvisa FALLO DE ARRANQUE EN FRIO Y SE DETECTA QUE SE DESCARGA FILTRO DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE ELEVACIÓN.
2. REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
3. REQUIERE BOMBA DE ELEVACIÓN DE COMBUSTIBLE.
4. REQUIERE FILTRO DE COMBUSTIBLE.
5. REQUIERE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE.