



Empresa:	REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF3497	Fecha:	02/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

SE REALIZÓ PURGADO A SISTEMA HIDRÁULICO DE CILINDRO DESPLAZADOR





Empresa:	REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF3497	Fecha:	02/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO NO SIRVE





Empresa:	REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF3497	Fecha:	02/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2. FUGA EN CILINDRO LEVANTE LATERAL IZQUIERDO.