

|                 |                  |                     |          |                   |           |                   |          |                   |                |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b> | NAES ENERGIA     | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0513 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3413 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2026     |
| <b>Equipo:</b>  | PLATAFORMA GENIE | <b>Modelo:</b>      | Z-45/25J | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VHSA     | <b>Horómetro:</b> | 01701.1<br>HRS |

## REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN



|                 |                  |                     |          |                   |           |                   |          |                   |                |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b> | NAES ENERGIA     | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0513 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3413 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2026     |
| <b>Equipo:</b>  | PLATAFORMA GENIE | <b>Modelo:</b>      | Z-45/25J | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VHSA     | <b>Horómetro:</b> | 01701.1<br>HRS |

## RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (20 LTS)





|                 |                  |                     |          |                   |           |                   |          |                   |                |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b> | NAES ENERGIA     | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0513 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3413 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2026     |
| <b>Equipo:</b>  | PLATAFORMA GENIE | <b>Modelo:</b>      | Z-45/25J | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VHSA     | <b>Horómetro:</b> | 01701.1<br>HRS |

## REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y BANDA PARA MOTOR.



|                 |                  |                     |          |                   |           |                   |          |                   |                |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b> | NAES ENERGIA     | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0513 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3413 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2026     |
| <b>Equipo:</b>  | PLATAFORMA GENIE | <b>Modelo:</b>      | Z-45/25J | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VHSA     | <b>Horómetro:</b> | 01701.1<br>HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS - HORÓMETRO



|                 |                  |                     |          |                   |           |                   |          |                   |                |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b> | NAES ENERGIA     | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0513 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3413 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2026     |
| <b>Equipo:</b>  | PLATAFORMA GENIE | <b>Modelo:</b>      | Z-45/25J | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VHSA     | <b>Horómetro:</b> | 01701.1<br>HRS |

## OBSERVACIONES:

1. REQUIERE REEMPLAZO DE LLAVE Y SWITCH DE ARRANQUE, ESTA DAÑADA.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE BOTÓN DE PARO CORTA CORRIENTE.
3. REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDROS 4TA SECCIÓN.