




VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF3504	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11266 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE PRESIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA A BANCO HIDRÁULICO.





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF3504	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11266 HRS


RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (19 LTS).





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF3504	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11266 HRS

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS.





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF3504	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11266 HRS

OBSERVACIONES:

1. FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN (AMBOS).
2. FUGA EN CILINDRO LEVANTE CENTRAL.
3. REQUIERE REVISIÓN GENERAL DE BALATAS, CILINDRO, BOMBA.