



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF3505	Fecha:	03/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	80527 HRS

REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF3505	Fecha:	03/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	80527 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF3505	Fecha:	03/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	80527 HRS

OBSERVACIONES:

1. FUGA DE ACEITE
HIDRÁULICO POR
CILINDRO DE DIRECCIÓN.
2. REQUIERE REVISAR
BANCO HIDRÁULICO YA
QUE SE BAJA LA CARGA.

