



Empresa:	TECHEMET	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0257	N. Orden:	KAUF3483	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25DV	Serie:	AP1F2-9U0539	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/F

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa:	TECHEMET	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0257	N. Orden:	KAUF3483	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25DV	Serie:	AP1F2-9U0539	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/F

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





Empresa:	TECHEMET	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0257	N. Orden:	KAUF3483	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25DV	Serie:	AP1F2-9U0539	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/F

REEMPLAZO DE TERMINAL DE BATERIA





Empresa:	TECHEMET	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0257	N. Orden:	KAUF3483	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25DV	Serie:	AP1F2-9U0539	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/F

REEMPLAZO DE TAPÓN DE DRENADO DE ACEITE DIFERENCIAL.





Empresa:	TECHEMET	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0257	N. Orden:	KAUF3483	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25DV	Serie:	AP1F2-9U0539	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/F

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO (NO FUNCIONA)

