



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS - REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE TRANSMISION, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE SUCCION Y RETORNO.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE DE TRANSMISIÓN Y ANTICONGELANTE.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – ENGRASADO GENERAL.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS - HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,269.7 HRS

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE EMPACADO DE BANCO HIDRAULICO.
2. REQUIERE RETEN DEL INCH.
3. REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS.
4. REQUIERE RODILLOS DE MANGUERAS VIAJERAS MONTADO SOBRE EL PISTON CENTRAL.
5. REQUIERE EMPACADO DE CILINDRO DESPLAZADOR.
6. REQUIERE REPARACIÓN DE BASE DE RODILLOS DE CILINDRO CENTRAL.