



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO (8FGU30)





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO E IZQUIERDO (8FGU30)





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – JUEGO DE BALATAS DE FRENOS (8FGU30)





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – ENGRASADO DE BALEROS.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS


REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – ENGRASADO DE TAMBORES.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS


REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS – RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA (8FGU30)





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3539	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REPARACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS.

