



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	19885 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE PRIMARIO.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR (5 LTS), ACEITE DE TRANSMISIÓN (5 LTS), ANTICONGELANTE (8 LTS) Y ACEITE DE DIFERENCIAL (6 LTS).





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS – REEMPLAZO DE BUJÍAS DE MOTOR.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS – REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR MOTOR.

