



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3767 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE MANO DE FRENO.

- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO DE MANO.





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3767 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE MANO DE FRENO.

- CHECK LIST DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FAROS DELANTEROS Y TRASEROS.





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3767 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE MANO DE FRENO.





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3767 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE MANO DE FRENO.

OBSERVACIONES:

- EXTINTOR VENCIDO: MARZO/2025

