



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – JUEGO DE BALATAS DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – JUEGO DE BALATAS DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y CILINDRO DE FRENO.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	N/A	Serie:	N/A	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24310.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS – LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA.

