



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	42.0 HRS

**SE REALIZA REVISIÓN Y CORRECTIVO DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO Y SE AJUSTAN
COEXIONES DE MANGUERAS DE BANCO HIDRÁULICO.**





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	42.0 HRS

SE NIVELA ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/03/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	42.0 HRS

HORÓMETRO.

