



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3638	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	406.1 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA HIDRÁULICA – AJUSTE DE CONEXIONES DE CILINDRO DESPLAZADOR.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3638	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	406.1 HRS

OBSERVACIONES:

1. EQUIPO PRESENTA DAÑOS SUPERFICIALES EN COSTADOS Y CONTRAPESO.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3638	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	406.1 HRS

REVISIÓN DE SISTEMA DE LUCES (FAROS DELANTEROS, FARO TRASERO, TORRETA, CLAXON, ALARMA DE REVERSA)





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3638	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	406.1 HRS

HORÓMETRO.

