




Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0415	N. Orden:	KAUF3652	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6287	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	15579.8 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MANGUERA DEL DESPLAZADOR ROTA Y BOTÓN DE CLAXON DE REVERSA FALLANDO.

- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL DESPLAZADOR.





Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0415	N. Orden:	KAUF3652	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6287	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	15579.8 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOTÓN DE CLAXÓN DE REVERSA (YA NO FUNCIONA AL PULSARLO).

