



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS"


***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW355	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

*LAVADO DE LEQUIPO EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS


*LAVADO DE LEQUIPO EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

***ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

***ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	09/02/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA KAUFMANN	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	109 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE OBSERVA QUE EL FARO DE LA “PLUMA” FUE DESINSTALADO (ARNES QUEDA EXPUESTO)