



|                 |                 |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0363 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3715 | <b>Fecha:</b>     | 31/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA          | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6074     | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | 13801 HRS  |

## REEMPLAZO DE RETEN FRONTAL DE CIGÜEÑAL PARA REPARACIÓN DE FUGA.





|                 |                 |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0363 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3715 | <b>Fecha:</b>     | 31/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA          | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6074     | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | 13801 HRS  |

## NIVELADO DE FLUIDOS.







|                 |                 |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0363 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3715 | <b>Fecha:</b>     | 31/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA          | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6074     | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | 13801 HRS  |

## OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS CON DESGASTAMIENTO.

