



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR Y ACEITE DE MOTOR.






VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF3727	Fecha: 01/04/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30FT-16	Serie: A232567	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO Y FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante: BENITO JUAREZ		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.






VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3727	Fecha:	01/04/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13004.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

