




|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |


## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS - REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO.





|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS - REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.





VHSA-0121

|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS - REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE MOTOR.





|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – REVISIÓN DE LUCES.





VHSA-0121

|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |




## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS - ENGRASADO EN GENERAL.





VHSA-0121

|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |


## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.






VHSA-0121

|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





|                 |        |                     |       |                   |             |                   |                        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564               | <b>Fecha:</b>     | 30/03/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC,<br>OAXACA | <b>Horómetro:</b> | 6228 HRS   |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

