



Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN Y DIRECCIÓN.





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS).





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS).





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE.





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES MEXICANAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	01/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	N/A

SUMINISTRO DE DIESEL.

