



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	MINIEXCAVADORA	Modelo:	VTW-355	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	143.6 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	MINIEXCAVADORA	Modelo:	VTW-35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	143.6 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	MINIEXCAVADORA	Modelo:	VTW-355	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	143.6 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	MINIEXCAVADORA	Modelo:	VTW-355	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	143.6 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS – LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL.





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	MINIEXCAVADORA	Modelo:	VTW-35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	143.6 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS – LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL.

