



Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE PALANCA Y DIRECCIONALES.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS –REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	AGGREKO ENERGY MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF3650	Fecha:	27/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14623 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

