



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUF3809	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	2155.5 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA – SE CORRIGE LINEA DE ALIMENTACIÓN AL SWITCH.





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUF3809	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	2155.5 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA – REEMPLAZO DE MARCHA.





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUF3809	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	2155.5 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA – REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.

