

EVIDENCIAS

Tip o

CORRECTIVO

Ticket

89146

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE BULBO DE ACEITE Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT)



KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO																													
		Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A.-B.-C.V. Calle Apto. 501, Zona Plaza Caracas, Caracas, Talleres. C.A. 101.101.101.000																													
N° de Orden de Trabajo Repartidor Marca Modelo Año		DATOS GENERALES Pl. de Operación Fecha Entrega (H) Tipo de servicio																													
		DATOS DEL EQUIPO No. Elementos / Elementos / Operadores / Km.																													
PAJILLA REPRESENTATIVA (Fotografía de la máquina a reparar)		FOLIO DE TRABAJO ACTIVIDADES A REALIZAR																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>TIPO DE SERVICIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		FECHA	DESCRIPCION	TIPO DE SERVICIO																									
FECHA	DESCRIPCION	TIPO DE SERVICIO																													
PAJILLA REPRESENTATIVA (Fotografía de la máquina a reparar)		REPARACIONES Y UTILIZACION Descripción Observaciones																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>TIPO DE SERVICIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		FECHA	DESCRIPCION	TIPO DE SERVICIO																									
FECHA	DESCRIPCION	TIPO DE SERVICIO																													
OBSERVACIONES																															
-se reemplaza bulbo de la parte de oculto y se arregla la parte de la luz -se quita banda de ventilador -se rellena a lomo de aceite de motor -Escribo, repaño, servicio preventivo, Acute de factor muy buena y plp de la parte suero -Reparar fente, este desorden																															
FOLIO DE TRABAJO REALIZADO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>USU</th> <th>FECHA</th> <th>USU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>14</td> <td>2016</td> <td>2016</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	USU	FECHA	USU	14	14	2016	2016																				
FECHA	USU	FECHA	USU																												
14	14	2016	2016																												
Firmas Operador: <i>[Firma]</i> Supervisor: <i>[Firma]</i>																															
Observaciones:																															



Recomendaciones

- UNIDAD REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITE DE MOTOR MUY QUEMADO Y FILTRO DE AIRE SE ENCUENTRA SUCIO).
- REQUIERE TORRETA (SE ENCUENTRA DAÑADA)

