



Empresa:	MOSTRADOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF3819	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	PERIFERICO- CARLOS PELLICER	Horómetro:	11287.2 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE.

- REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.





Empresa:	MOSTRADOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF3819	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	PERIFERICO-CARLOS PELLICER	Horómetro:	11287.2 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE.

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO.

