



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3865	Fecha:	21/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	NO FUNCIONA

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE APAGA SOLO).

- REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR.

