



|                 |                               |                     |              |                   |                    |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C               | <b>Solicitante:</b> | MIGUEL ANGEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0376          | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3858 | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | APILADOR ELECTRICO<br>RAYMOND | <b>Modelo:</b>      | 750-R45TT    | <b>Serie:</b>     | 750-17-<br>AC62698 | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | 8801 HRS   |

## REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MÁSTIL (SE TRABA EL MÁSTIL, NO SUBE HASTA LA ÚLTIMA SECCIÓN, NO PRESENTA SEÑALES DE FUGA PERO LE FALTA HIDRÁULICO).

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)





|                 |                               |                     |              |                   |                    |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C               | <b>Solicitante:</b> | MIGUEL ANGEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0376          | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3858 | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | APILADOR ELECTRICO<br>RAYMOND | <b>Modelo:</b>      | 750-R45TT    | <b>Serie:</b>     | 750-17-<br>AC62698 | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | 8801 HRS   |

## REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MÁSTIL (SE TRABA EL MÁSTIL, NO SUBE HASTA LA ÚLTIMA SECCIÓN, NO PRESENTA SEÑALES DE FUGA PERO LE FALTA HIDRÁULICO).

### OBSERVACIONES:

1. SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE PRESENTAN DAÑOS (FUGAN).
2. SE TOMA COMO REFERENCIA PRUEBA "I22" PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LEVANTE DE MÁSTIL, LA PRUEBA INDICA QUE EL MÁSTIL LEGA A SU LEVANTE MÁXIMO.

