



MONT-20

Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF3867	Fecha:	22/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT 2015	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO VISIBLE

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF3867	Fecha:	22/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT 2015	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO VISIBLE

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA.

- OBSERVACIONES:**

1. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN DE DESLIZANTES.
2. ABRAZADERAS DE MANGUERAS NO ESTÁN EN SU LUGAR LO QUE PROVOCA QUE ESTÁS NO ESTÉN TENSAS Y SE SALGAN DE LA POLEA.
3. SE AJUSTA BASE Y 3 ABRAZADERAS.
4. MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE CILINDRO DESLIZANTE SE ENCUENTRA DAÑADA DEL RECUBRIMIENTO.

