



Empresa: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN **Solicitante:** **Código QR:** MONT-11 **N. Orden:** KAUF3597 **Fecha:** 12/03/2026

Equipo: LINDE **Modelo:** H50T-02 2017 **Serie:** H2X39H00159 **Ubicación:** TALLER **Horómetro:** -



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Solicitante:
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3597
Fecha: 12/Mar/2026
Código QR: MON-11
Tipo de Servicio:

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS LINDE H50T-02 2017 S. H2X394H00159

FALLA REPORTADA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS (SEGUN MUESTRA)
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO, LAVADO A DETALLE Y REVISIÓN DE LUCES
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
2.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
2.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE LEVANTE CENTRAL
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio:

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar: