



Empresa: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Solicitante: Código QR: MONT-40 N. Orden: KAUF3383 Fecha: 16/02/2026

Equipo: TOYOTA Modelo: 8FGU25 Serie: 32266 Ubicación: FORKLIFT Horómetro: -

## DESMONTAJE PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GUARDA DE CARGA.



### ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jagua José María Pino Suárez  
Villahermosa Tabasco México 86029  
Tel.: 9933570560 Mail: [administracion@kaufmann.mx](mailto:administracion@kaufmann.mx)

Ciente: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Solicitante:  
Ubicación: FORKLIFT

No. de Orden: KAUF 3383  
Fecha: 16/Feb/2026  
Codigo QR: MONT-40  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

### INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA 8FGU25 SERIE 32266

### FALLA REPORTADA

DESMONTAJE PARA REPARACION E INSTALACION DE GUARDA DE CARGA

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                                             |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | SERVICIO | SERVICIO DE DESMONTAJE PARA REPARACION E INSTALACION DE GUARDA DE CARGA |

### OBSERVACIONES

Fecha del Servicio:

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar: