



Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF3668	Fecha:	28/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15363.2

“REPARACIONES GENERALES DEL EQUIPO”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MOFLE**





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	3668	Fecha:	28/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15363.2

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y DE INCLINACIÓN LADO DERECHO





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0298	N. Orden: 3668	Fecha: 28/04/2026
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08077	Ubicación: CHETUMAL	Horómetro: 15363.2

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	3668	Fecha:	28/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15363.2

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (12 LTS) Y ACEITE HIDRÁULICO (15 LTS)**





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	3668	Fecha:	28/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15363.2

OBSERVACIONES:

