



MONT-22

|                 |                                        |                     |             |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | PLANTA NUEVA<br>ECOLOGÍA DE<br>TABASCO | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-22     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3859     | <b>Fecha:</b>     | 29/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER                                 | <b>Modelo:</b>      | H3.0XT 2016 | <b>Serie:</b>     | D466R03238P | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 15375.4    |

SE REALIZA REVISIÓN DE FUGA DE LIQUIDO DE FRENO

SE REALIZA AJUSTE DE LINEA DE LIQUIDO DE FRENOS Y SE PURGAN LAS LINEAS






**Empresa:** PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO    **Solicitante:**    **Código QR:** MONT-22    **N. Orden:** KAUF3859    **Fecha:** 29/04/2026

**Equipo:** HYSTER    **Modelo:** H3.OXT 2016    **Serie:** D466R03238P    **Ubicación:** VILLAHERMOSA    **Horómetro:** 15375.4

**SE DESMONTA SISTEMA DE FRENO PARA REVISIÓN A DETALLE Y SE REALIZA ENGRASADO DE BALEROS.**





|                 |                                  |                     |  |                   |         |                  |          |               |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO | <b>Solicitante:</b> |  | <b>Código QR:</b> | MONT-22 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3859 | <b>Fecha:</b> | 29/04/2026 |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|

|                |        |                |             |               |             |                   |              |                   |         |
|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|
| <b>Equipo:</b> | HYSTER | <b>Modelo:</b> | H3.0XT 2016 | <b>Serie:</b> | D466R03238P | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 15375.4 |
|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|

SE DESMONTA SISTEMA DE FRENO PARA REVISIÓN A DETALLE Y SE REALIZA ENGRASADO DE BALEROS.





MONT-22

**Empresa:** PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO    **Solicitante:**    **Código QR:** MONT-22    **N. Orden:** KAUF3859    **Fecha:** 29/04/2026

**Equipo:** HYSTER    **Modelo:** H3.0XT 2016    **Serie:** D466R03238P    **Ubicación:** VILLAHERMOSA    **Horómetro:** 15375.4

**SE COLOCA Y AJUSTA SOPORTE DE TRANSMISIÓN.**



ANTES



DESPUÉS



MONT-22

|                 |                                  |                     |  |                   |         |                  |          |               |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO | <b>Solicitante:</b> |  | <b>Código QR:</b> | MONT-22 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3859 | <b>Fecha:</b> | 29/04/2026 |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|

|                |        |                |             |               |             |                   |              |                   |         |
|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|
| <b>Equipo:</b> | HYSTER | <b>Modelo:</b> | H3.0XT 2016 | <b>Serie:</b> | D466R03238P | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 15375.4 |
|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|

## SE COLOCA CRUCETA DE FLECHA DE TRANSMISIÓN





MONT-22

**Empresa:** PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO    **Solicitante:**    **Código QR:** MONT-22    **N. Orden:** KAUF3859    **Fecha:** 29/04/2026

**Equipo:** HYSTER    **Modelo:** H3.0XT 2016    **Serie:** D466R03238P    **Ubicación:** VILLAHERMOSA    **Horómetro:** 15375.4

**SE COLOCA TORNILLO DE GUARDA FALTANTE**

