



Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

CORRUGADO DE ARNÉS DE TORRETA





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

INSTALACIÓN DE ESPEJOS RETROVISORES





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

REEMPLAZO DE BASE DE EXTINTOR:





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

AJUSTE DE CABLES SUELTOS





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

AJUSTE DE ALARMA DE REVERSA





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

COLOCACIÓN DE CORRUGADO EN CABLES DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DISTRIBUIDORA KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF3789	Fecha:	08/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3406.6HRS

REPARACIÓN DE FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN

