




Empresa:	WEM GROUP INTERNATIONAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3734	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15.3HRS

- **INSTALACIÓN DE FAROS DE TRABAJO, TORRETA, CUARTO DE LUCES TRASERAS.**





Empresa:	WEM GROUP INTERNATIONAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3734	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15.3HRS


- **REEMPLAZO DE FAROS DE LUZ**





Empresa:	WEM GROUP INTERNATIONAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3734	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15.3HRS

- **INSTALACIÓN DE ALARMA DE REVERSA**



- **SE CORRIGE FUNCIONAMIENTO DE HORÓMETRO**





Empresa:	WEM GROUP INTERNATIONAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3734	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15.3HRS

- **REEMPLAZO DE CLAXON**





Empresa:	WEM GROUP INTERNATIONAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3734	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15.3HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE INSTALACIÓN DE LUCES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, EXTINTOR Y BASE DE EXTINTOR.