EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kauf_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 06/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) LIMPIEZA DE FRENOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón
Nombre y Firma del Cliente

Francisco Bravata
Nombre y Firma del Tecnico

Luis Tal
Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		

Combrobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

Francisco B / Luis T
ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUDARIO.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cdo. La Jesus Sierra Pino Suárez
Tel.: 9811000 Ext. 3000 Cp. 86029
Tel.: 9811000 Ext. 3000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF_3397
Fecha: 09/May/2026
Codigo QR: VHSA-0397
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

EQUIPO A REPARAR
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE FILTROS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE EQUIPO DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CINTURÓN) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS NIVELACIÓN DE MASTIL (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

HORÓMETRO: 7615/26 KILOMETRAJE: 7736.3

Nombre y Firma del Cliente — Nombre y Firma del Tecnico — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0397
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Cerciorarse de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport		
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extinsor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en differencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalosa - Jose Maria Pino Suárez
Municipio Apodaca, Nuevo León CP. 66600
Tel. 8003470966 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización:	4181	No. de Orden:	IOL07 - 3951
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	04-May-2026
Solicitante:		Codigo QR:	VHSA-0287
Ubicación:	CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

EQUIPO A REPARAR

MONTACARGA TOYOTA BFG45 SERIE 28127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BATERÍA REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN DE LUCES, ALARMAS, EQUIPO DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) CHECK LIST DE MONTACARGAS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARROS PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo

FECHA DE EJECUCIÓN: 16/5/26 HOROMETRO: 7736.3

Manuel Dan Rojas — Nombre y Firma del Cliente:
Francisco Bayabe — Nombre y Firma del Técnico:
Luis Tor — Nombre y Firma:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Codigo QR:	VHSA-0287
Solicitante:		Horometro:	7736.3
Equipo:	MONTACARGA TOYOTA BFG45 SERIE 28127 ECO 70024327 CAMPECHE		

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	✓		Faros delanteros	✓	
Aceite de transmisión	✓		Faro trasero	✓	
Aceite hidraulico	✓		Bluespot	✓	
Anticongelante	✓		Torreta	✓	
Liquido de frenos			Claxon	✓	
Combrobacion de	**SI**	**NO**	Alarma de reversa	✓	
Birlos delanteros	✓		Cinturon de seguridad	✓	
Birlos traseros	✓		Extintor vigente	✓	
Guardia de carga	✓		Switch de arranque (llave)	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓		**El equipo presenta**	**SI**	**NO**
Prueba de frenado	✓		Fuga en cilindros de inclinación		✓
Banda de alternador	✓		Fuga en cilindros de levante		✓
Eje de dirección	✓		Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Freno de estacionamiento	✓		Fuga en Cilindro de dirección		✓
Baleros de mastil	✓		Fuga en bomba hidraulica		✓
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓		Fuga en bancos hidraulicos		✓
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidraulicos		✓
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**	Fuga en motor		✓
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		✓
Tanque de gas 2			Fuga en differencial		✓
Tanque de gas	**SI**	**NO**	**Estado de las llantas**	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas			Presenta Fisuras		✓
Aro de la base dañada			Presenta Desgarramiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO?	SI	NO

Manuel Dan Rojas — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B. Hernandez — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 ktop_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE DE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Beyuke — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tu — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ben Rojas — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tapia — Nombre y Firma del



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras	✓	
Presenta Desgajamiento	✓	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ben Rojas — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Beyuke — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tal — Nombre y Firma Del



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel. 9933570840 ksyc_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 06/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tal — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	REEMPLAZO DE BUJÍAS.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUP 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ben Rojas — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tal — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ben Rojas — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	LUBRICACIÓN DE CADENAS.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tah — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras	✓	
Presenta Desgajamiento	✓	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	ENGRASADO EN GENERAL.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 06/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Beyuche — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tu — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras	✓	
Presenta Desgajamiento	✓	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI ✓ NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO	Ticket	91050

SAP	70024327

Reparación	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLER DEL EQUIPO.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUP 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ELEVACIÓN DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horómetro: 7736.3

Manuel Ben Rojas — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Técnico
Luis Tal — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ben Rojas — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLER DEL EQUIPO.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 klugt_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Código QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 CAT REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horómetro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Técnico
Luis Tu... — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras	✓	
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B. / Luis T. — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLER DEL EQUIPO.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUF 3991
Fecha: 08/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha del Servicio: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ceh Rejón — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Beyatte — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tah — Nombre y Firma del



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		

Combrobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓

Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ceh Rejón — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo	PREVENTIVO
Ticket	91050
SAP	70024327
Reparación	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLER DEL EQUIPO.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesusa Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570840 kaup_administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4191
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: CAMPECHE

No. de Orden: KAUP 3991
Fecha: 06/May/2026
Codigo QR: VHSA-0307
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE DE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) PRUEBA DE ESTABILIDAD DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha de Salida: 16/5/26 Horometro: 7736.3

Manuel Ben Rojas — Nombre y Firma del Cliente
Francisco Bravata — Nombre y Firma del Tecnico
Luis Tal — Nombre y Firma



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGA TOYOTA 8FG45 SERIE 20127 ECO 70024327 CAMPECHE
Codigo QR: VHSA-0307
Horometro: 7736.3

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos		

Combrobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guardia de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓

Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Manuel Ben Rojas — RECIBE — PUNTO A PUNTO T2
Francisco B / Luis T — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.