



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFÉRICO	Horómetro:	24429.9HRS

- REEMPLAZO DE LLAVÍN Y AJUSTE DE LINEA DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:		Ubicación:	PERIFÉRICO	Horómetro:	24429.9HRS

- AJUSTE DE LINEA DE DISTRIBUIDOR**

