



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	


*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	


*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

***SE CORRIGE FUG DE ACEITE HIDRÁULICO POR CONEXIÓN, SE REALIZA EL
REEMPLAZO DE 2 O-RING**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF4035	Fecha:	20/05/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	6,384 HRS	Auxiliar:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE AJUSTE DE BASE DE POLEAS DE MANGUERAS VIAJERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITES
- REQUIERE “PLAFONES” DE CUARTOS DE LUCES DE DIRECCIÓN